

nota: Da HAILETA eliminare led, diodo led e resistenza del led di uscita.  
 sostituire TRIAC con MOS ed adeguare la resistenza di polarizzazione del MOS

